

V: Eckturm mit Schießscharten

und westliche Zwingermauer

Auch hier waren die ursprünglichen Mauern nur noch zu erahnen:



Ja, das war mal ein wehrhafter Turm:



Das aktuelle Geländeniveau außerhalb der Mauer dürfte noch zu hoch sein, denn Schießscharten in Bauchhöhe sind unwahrscheinlich. Im Mauerwerk wurden sie beim Wiederaufbau aber korrekt platziert, da sie unter dem Schutt zweifelsfrei lokalisiert werden konnten.



2013